

DETECCIÓN DE FALENCIAS EN VISITA AFSAG AL NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES, REGIÓN DE VALPARAÍSO

Valparaíso, 15 de octubre de 2019

DETECCIÓN DE PELIGROS 23 DE SEPTIEMBRE 2019

- CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE LOS FUNCIONARIOS SAG, MIEMBROS ADEMÁS, DEL COMITÉ PARITARIO DE LOS LIBERTADORES, REALIZAN LEVANTAMIENTO DE PELIGROS MIENTRAS EL COMPLEJO SE ENCUENTRA EN MARCHA BLANCA:



ACTA DE DETECCIÓN DE PELIGROS

DATOS GENERALES	
Región/Sector	Valparaíso – Complejo Fronterizo Los Libertadores
Fecha	23/09/2019
Dependencias	SAG CF Los Libertadores

Definición de Peligro: "Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo."

Detectado y Analizado por:	
Ricardo Lazcano Lemus. Ana Miranda Soto. Javier Campos Cáceres.	
Descripción de Riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Bajo
En la zona de inspección de automóviles en el nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores, se produce concentración de gases contaminantes por efecto del alto tránsito de vehículos por este sector. Además los/as funcionarios/as perciben presencia de ruido ambiental en la zona de inspección de vehículos.	

Propuestas de Soluciones y Plazos	
Solución (1)	Plazos de Ejecución
Solicitar a ACHS una evaluación cuantitativa de aire, de esta forma confirmar la presencia de gases contaminantes y en qué porcentaje.	Octubre – Noviembre 2019
Solución (2)	Plazos de Ejecución
Solicitar a ACHS una evaluación cualitativa de ruido (aplicación de PREXOR), de esta forma confirmar la presencia de ruido y en que niveles.	Octubre – Noviembre 2019
Solución (3)	Plazos de Ejecución

Firma de los integrantes del Comité Paritario o Equipo Colaborador de Higiene y Seguridad		
Nombres	Apellidos	Firma
Ricardo Agustín	Lazcano Lemus.	
Ana Beatriz	Miranda Soto.	
Javier	Campos Cáceres	

OBSERVACIONES, VISITA DE AFSAG AL NCFL

CON FECHA 10 DE OCTUBRE PARTICIPAN EN REVISIÓN DIRIGENTE NACIONAL Y DIRIGENTES REGIONALES, DETALLANDO LAS SIGUIENTES FALENCIAS:

- ▶ Deficiente diseño para la evacuación natural de gases de combustión.
- ▶ Deficiente localización de los sensores de monóxido.
- ▶ Activación manual de los sistemas de ventilación, a criterio discrecional de la autoridad de turno.
- ▶ Existe un llamado a no consumir agua del complejo, la que debería ser potable, los funcionarios se ven en la obligación a beber agua de bidones que provee el SAG.
- ▶ No hay sitio de inspección especial para revisión de camiones con cargas peligrosas.

OBSERVACIONES, VISITA DE AFSAG AL NCFLL

CON FECHA 10 DE OCTUBRE PARTICIPAN EN REVISIÓN DIRIGENTE NACIONAL Y DIRIGENTES REGIONALES, DETALLANDO LAS SIGUIENTES FALENCIAS:

- ▶ Deficiente o inexistente, señalética que identifique el lugar de extintores y conexión de agua en caso de incendio.
- ▶ No existen baños públicos, los que el público ocupa hoy son los diseñados para funcionarios públicos, a quienes obligan a usar los mismos baños. Los diseñados para público, fueron suprimidos de la licitación.
- ▶ No existen ni Plan, ni Brigada de Emergencia, puntos que aparecían en la licitación del complejo que se suprimieron.
- ▶ No existe contención ante derrames de productos peligrosos, como químicos y combustibles.

OBSERVACIONES, VISITA DE AFSAG AL NCFL

CON FECHA 10 DE OCTUBRE PARTICIPAN EN REVISIÓN DIRIGENTE NACIONAL Y DIRIGENTES REGIONALES, DETALLANDO LAS SIGUIENTES FALENCIAS:

- ▶ No existe delimitación de islas de inspección que se encuentra elevadas e consideración a suelo.
- ▶ No existen plan de limpieza de polvos en suspensión debido al tránsito de camiones y buses. (cal y líquidos peligrosos en suelo)
- ▶ No existe delimitación respecto del emisión de RX por parte del camión de aduanas.
- ▶ Actualmente, se iniciaron 2 sumarios sanitarios, uno a la concesionaria por problemas con la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y otro a la Asociación Chilena de Seguridad ACHS por la NO activación de Plan Preventivo, luego de intoxicación por monóxido de carbono de 5 funcionarios SAG.



*Foto n° 1: Islas de inspección
sin señalizar ni demarcada
adecuadamente.*



Fotos N° 2,3 y 4 : Derrames de sustancias peligrosas sin contención.



*Foto N°5 : Camión Escáner
Aduanas*



Fotos N° 6, 7 y 8 : Gabinetes de control de incendios no operativos, extintores de incendios no instalados y Grifo mas mangueras.





Fotos N° 10 y 11 : Extractores apagados y Turbinas de movimiento de aire.

A00002604309019
 Hora de impresión: 15:50:57
 Fecha de impresión: 09/10/2019

ACHS
N°1 en prevención

INFORME MÉDICO DE ATENCIÓN

1. DATOS DEL PACIENTE
 NOMBRE: [REDACTED] Edad : 33 A 00 M 05 D
 TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO : Rut 16551041-0 NÚMERO DE PACIENTE: 1005492570
 FECHA DE ATENCIÓN : 09.10.2019 UNIDAD DE ATENCIÓN : CONS AP SAN FELIPE
 FECHA FIN DE ATENCIÓN : 09.10.2019 15:19:47

2. DIAGNÓSTICOS
 EFECTO TOXICO DEL MONOXIDO DE CARBONO

3. PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS
 EV SF 0.9% 250 CC + KETOPROFENO 100 MG + ONDANSETRON 4 MG

4. CONDICIÓN DE REPOSO Y ALTA LABORAL
 Sin reposo laboral
 Alta inmediata

5. PRESCRIPCIONES

6. PROXIMAS CITACIONES

7. INDICACIONES
 HIDRATACIÓN
 DIETA BLANDA POR 3 DIAS
 METOCLOPRAMIDA 10 MG CADA 8 HRS POR 3 DIAS
 KETOROLACO 10 MG CADA 8 HRS POR 3 DIAS

A00002606134019
 Hora de impresión: 17:33:50
 Fecha de impresión: 09/10/2019

ACHS
N°1 en prevención

INFORME MÉDICO DE ATENCIÓN

1. DATOS DEL PACIENTE
 NOMBRE: [REDACTED] Edad : 28 A 03 M 09 D
 TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO : Rut 17818826-7 NÚMERO DE PACIENTE: 1003243134
 FECHA DE ATENCIÓN : 09.10.2019 UNIDAD DE ATENCIÓN : CONS AP SAN FELIPE
 FECHA FIN DE ATENCIÓN : 09.10.2019 17:15:10

2. DIAGNÓSTICOS
 GASTROENTERITIS AGUDA
 EFECTO TOXICO DEL MONOXIDO DE CARBONO

3. PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS
 EV SF 0.9% 250 CC + VIADIL COMPUESTO + ONDANSETRON 4 MG

4. CONDICIÓN DE REPOSO Y ALTA LABORAL
 Sin reposo laboral
 Alta inmediata

5. PRESCRIPCIONES

6. PROXIMAS CITACIONES

7. INDICACIONES
 LM TIPO 1 POR 5 DIAS
 HIDRATACIÓN
 DIETA BLANDA POR 7 DIAS
 METOCLOPRAMIDA 10 MG CADA 8 HR POR 5 DIAS
 PERENTERYL 250 MG CADA 12 HRS POR 5 DIAS
 VIADIL COMPUESTO, 40 GOTAS CADA 8 HRS POR 5 DIAS
 PARACETAMOL 500 MG CADA 8 HR POR 3 DIAS

Fotos N° 12 y 13 : Informe de 2 de los 5 funcionarios intoxicados.

▶ GRACIAS